

## 純正H I D(D4S/D4R)交換用D 4 Cバーナーの動作不良について

このたびは弊社D 4 Cバーナーをご購入頂き、まことにありがとうございます。

弊社ではD 4 Cバーナーの入荷時、およびお客様への発送前にトヨタ純正バラストを使用  
して、1セットずつ点灯試験を実施しております。



D 4 形式のバーナーは、従来のD 2 形式バーナーに比べ、低電力・水銀レスといった環境  
面も配慮した次世代型のバーナーですが、純正バラストとの相性の問題から、特定の車両  
に取り付けた際に不点灯やチラツキなどの不具合が発生する場合がございます。

この相性による不具合は、取り付け直後から発生場合もあれば、後数週間～数ヶ月経過  
してから発生する場合がございます。

万が一、不具合が発生した場合は弊社までご連絡ください。  
状況を確認した後、弊社から代替品を発送いたします。

〒010-1622  
秋田県秋田市新屋日吉町11-1  
電話 : 018-828-0086  
FAX : 018-828-1711  
E-MAIL : [info@lightsaver-jp.com](mailto:info@lightsaver-jp.com)

※E-MAILで連絡される場合は、お客様のお名前・住所・電話番号・ご購入商品名・ご購入  
時期を本文に記載してください。

お手数をお掛けいたしますが、宜しく願いいたします。